Freiwillige Feuerwehr
Sassenburg
der Gemeindebrandmeister

Anschrift: Holger Bellwart Waldstraße 18A 38524 Sassenburg Tel.: 05379 – 981522 Mobil: 0171 - 7841734
E-mail: ho-bellwart@t-online.de

Gemeinde Sassenburg
Bockensdorfer Weg 12
38524 Sassenburg

Sassenburg 18.06.2022

Betreff: Löschwasserversorgung Bereich Bernsteinsee

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich bestätigen, dass die Löschwasserversorgung im Bereich der Sondergebiete (siehe Anlage) unzureichend ist. Am 16.06.2022 wurden in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15Uhr insgesamt 6 Hydranten in den Sondergebieten SSO1; SSO6 und im Bereich SSO-Woch überprüft. Folgende Werte wurden erzielt.

- **Hydrant im Bereich SSO6:** (Einfahrt Wochenendgebiet-Feuerkrautstraße) Die zum Grundschutz benötigte Löschwasserbereitstellung von 96m³/h wurden nicht erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 60m³/h bei einen Betriebsdruck von 3,7 bar.
- **Hydrant im Bereich SSO-Woch:** (Bernsteinallee Ecke Lindenweg) Die zum Grundschutz benötigte Löschwasserbereitstellung von 48m³/h wurden erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 48m³/h bei einen Betriebsdruck von 3,0 bar.
- **Hydrant im Bereich SSO-Woch:** (Uferstraße Ecke Eulenweg) Die zum Grundschutz benötigte Löschwasserbereitstellung von 48m³/h wurde nicht erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 24m³/h bei einen Betriebsdruck von 5,1 bar. Eine Sperrung und Instandsetzung für diesen Hydranten wurde ausgesprochen.
- **Hydrant im Bereich SSO-Woch:** (Uferstraße Ecke Marderweg) Die zum Grundschutz benötigte Löschwassermenge von 48m³/h wurde erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 54m³/h bei einen Betriebsdruck von 3,9bar.
- **Hydrant im Bereich SSO1:** (Restaurant, Terrassen, Hotel-Fahrradstellplatz) Die zum Grundschutz benötigte Löschwasserbereitstellung von 96m³/h wurden nicht erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 48m³/h bei einen Betriebsdruck von 3,9 bar.
- **Hydrant im Bereich SSO1:** (Im Bereich neugebautem Hotel) Die zum Grundschutz benötigte Löschwasserbereitstellung von 96m³/h wurden nicht erreicht. Die Überprüfung ergab eine Löschwassermenge von 48m³/h bei einen Betriebsdruck von 2,1 bar.

Sonstiges:

- Der Eigentümer sorgt für einen problemlosen Zugang zu den Hydranten. Diese dürfen nicht zugeparkt oder im Winter mit Schnee bedeckt sein.
- Es wurde festgestellt das nicht genügend Hydranten auf dem “Bernsteinsee-Gebiet“ vorhanden sind. Der Wasserverband empfiehlt einen Hydranten Abstand von 250m.
- Die Überprüfung sowie die Wartung und Pflege der Hydranten übernimmt der Eigentümer.
- Der vorhandene Hydranten Plan ist zu überarbeiten und der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
- Ein Übersichtsplan der Gasversorgung am Bernsteinsee mit zuständigen Ansprechpartner ist der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
- Das vorhandene Boot im Bereich der Wasserski-Anlage ist im Einsatzfall für die Feuerwehr bereitzuhalten. Um eine Einweisung wird gebeten.
- Es ist sicherzustellen das eine Umfahrung des Sees für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes möglich ist.
- Eine Herrichtung einer Wasserentnahmestelle am See wird empfohlen.

Mit freundlichen Grüßen
Holger Bellwart
Gemeindebrandmeister



SS03
SS04
SS01
SS02
SS05
SS06
SS07
50-Woch